


Estado	ACTIVO, PERFIL APROBADO	Nivel Min. Recom. OPI	PERFIL
Estado de Viabilidad	VIABLE	Nivel Min. Recom. DGPM	DELEGADO A OPI
Asignación de la Viabilidad	OPI SALUD	Fecha de Creación	05/12/2008 12:16 Hrs.

**FORMATO SNIP-3A:
PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR**

Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en programas o conglomerados o aprobados por la DGPM
Aplicable únicamente a proyectos individuales. Esta prohibido el fraccionamiento de PIPs con el objeto de usar esta ficha
(Directiva N° 004-2007-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01)

(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

Fecha de la última actualización: 14/11/2017



1 **Código SNIP del PIP Menor: 106560**

2 **Nombre del PIP Menor:** MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO DEL HOSPITAL DE PUENTE PIEDRA.

3 **Responsabilidad Funcional del PIP Menor:**

Función	14 SALUD Y SANEAMIENTO
Programa	064 SALUD INDIVIDUAL
Subprograma	0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	SALUD

4 **Unidad formuladora del PIP Menor:**

Nombre:	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Sector:	SALUD
Pliego:	MINISTERIO DE SALUD
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:	Arq. Maritza Arzubíaga Malpartida
Persona Responsable de la Unidad Formuladora del PIP Menor:	Dr. Hernan Solis Verde

5 **Unidad ejecutora recomendada del PIP Menor:**

Sector:	SALUD
Pliego:	M. DE SALUD
Nombre:	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora del PIP Menor:	Dr. Hernan Solis Verde

6 **Localización geográfica del PIP Menor:**

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	

7 **Descripción de la situación actual:**

Actualmente el Servicio de Farmacia del Departamento de Apoyo al Tratamiento del Hospital Puente Piedra, adolece de ambientes físicos adecuados, y no cumple con la Normas de Buenas prácticas de Almacenamiento de productos Farmacéuticos y Afines Aprobada con R.M. N° 585-99-SA/DM. La principal causa es el alto índice de hacinamiento debido a la espacio físico construido inadecuado.

ventilación y acabados en todos sus ambientes. que no guarda correspondencia con los requerimientos actuales, siendo más evidente este problema en los ambientes que corresponden al Almacén Especializado, agudizado en los últimos años por el fuerte incremento de número de recetas despachadas (96% de incremento desde el año 2004 a la fecha).232

8 Problema central y sus causas:

Descripción del Problema	Causas que lo originan
Inadecuada infraestructura del Servicio de Farmacia y almacenamiento de medicamentos y material médico en el Almacén Especializado de Medicamentos del Servicio de Farmacia del Departamento de Apoyo al Tratamiento.	Causa 1: Causa 1: Insuficiente espacio físico en ambientes de expendio, administrativos y de almacenamiento Causa 2: Causa 1: Incremento de la demanda de recetas despachadas. Causa 3: Causa 3: Deficiente ordenamiento arquitectónico de los espacios y acabados deficientes no compat

9 Objetivo:

Adecuada infraestructura del Servicio de Farmacia y almacenamiento de medicamentos, material médico en el Almacén Especializado de Medicamentos del Hospital de Puente Piedra

10 Alternativas de solución al problema:

Alternativas	Descripción	Costo(S/.)	Tiempo Ejecución (Meses)	Beneficiarios (Población)
Alternativa 1	Remodelación, construcción y equipamiento del Almacén de medicamentos y material médico en el Hospital de Puente Piedra que cumpla las exigencias de las Buenas Prácticas de Almacenamiento.	573,597.00	5	240573
Alternativa 2	-	.00	0	0
Alternativa 3	-	.00	0	0

11 Alternativa seleccionada:

11.1 Justificación global de la alternativa seleccionada:

La alternativa seleccionada permitirá que el Servicio de Farmacia cuente con una infraestructura funcional de acuerdo a la normatividad vigente. Y se cumpla con las Buenas Prácticas de Almacenamiento, norma de cumplimiento obligatorio que contribuye al mantenimiento de la calidad de los productos

11.2 Descripción de los componentes de la alternativa seleccionada:

Componente 1: Ampliación
Componente 2: Remodelación
Componente 3: Equipamiento

11.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Los medicamentos se encontraran en optimo estado por el adecuado almacenamiento, garantizando la calidad de los mismos.

11.4 Señale en que lineamiento de Política Sectorial se enmarca este proyecto

Política Nacional de Medicamentos, Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y el ROF de Hospital .

12 Descripción de los componentes de la alternativa seleccionada:

12.1 Inversión

Principales Rubros	Unid. Med.	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Fuentes de Financiamiento(Dato Referencial)
1.Expediente Técnico	Estudio	1	38,475.00	38,475.00	RECURSOS ORDINARIOS
2. Costo Directo Componente 1	m2	195	1,450.00	282,750.00	RECURSOS ORDINARIOS
Componente 2	m2	120	850.00	102,000.00	RECURSOS ORDINARIOS
Componente 3	Global	1	50,440.00	50,440.00	RECURSOS ORDINARIOS

4.Gastos Generales	Global	1	61,457.00	61,457.00	RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL:			573,597.00		

12.2 Costo por habitante directamente beneficiado: 2.38

12.3 Cronograma de metas físicas (% de avance)

Principales Rubros	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4	Mes5
1.Expediente Técnico	100.00	.00	.00	.00	.00
2. Costo Directo Componente 1	.00	40.00	40.00	20.00	.00
Componente 2	.00	40.00	40.00	20.00	.00
Componente 3	.00	.00	60.00	40.00	.00
3.Supervisión	.00	40.00	20.00	20.00	20.00
4.Gastos Generales	.00	20.00	40.00	20.00	20.00

12.4 Cronograma de ejecución financiera (% de avance)

Principales Rubros	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4	Mes5
1.Expediente Técnico	50.00	50.00	.00	.00	.00
2. Costo Directo Componente 1	.00	.00	60.00	40.00	.00
Componente 2	.00	.00	60.00	40.00	.00
Componente 3	.00	.00	60.00	40.00	.00
3.Supervisión	.00	40.00	20.00	20.00	20.00
4.Gastos Generales	.00	20.00	40.00	20.00	20.00

13 Sostenibilidad

13.1 Responsable de la operación y mantenimiento : Hospital Puente Piedra

13.2 Costo anual de operación y mantenimiento (Nuevos Soles): 296,729.00

13.3 La Unidad Ejecutora ¿es la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? **Si**

13.4 El área donde se ubica el proyecto ¿ha sido afectada por algún desastre natural? **No**

14 Impacto ambiental

Impactos negativos	Medidas de mitigación	Costo(S/)
Durante la Construcción Impacto 1: Acumulacion de desmonte	Aislamiento del espacio en el cual se construye	100

15 Observaciones

No se ha ingresado observación

16 Fecha de Formulación: 05/12/2008 12:16 Hrs.

17 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Observación
06/01/2009 06:00:03 p.m.	PERFIL	OBSERVADO	OPI SALUD	OBSERVADO CON INFORME TECNICO N°288-2008-OPI-OGPP/MINSA DEL 29.12.2008
29/04/2009 03:06:13 p.m.	PERFIL	APROBADO	OPI SALUD	APROBADO CON INFORME TECNICO N°037-2009-OGPP-OPI/MINSA DEL 22.04.2009 (Nota: La nomenclatura del Oficio recepcionado del Hospital de Puente Piedra es: OFICIO N°369-2009-DE OFE HDD SRS/SA)

18 DOCUMENTOS FÍSICOS

18.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
oficio n° 1437-12/2008-DE-HPP-SBS/SA	05/12/2008 12:16:12 p.m.	Salida	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Oficio N° 1437-12/2008-DE-HPP-SBS/SA	05/12/2008 12:22:52 p.m.	Salida	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Oficio N° 1437-12/2008-DE-HPP-SBS/SA	11/12/2008 06:00:03 p.m.	Entrada	OPI SALUD
OFICIO N°4247-2008-OGPP-OPI/MINSA	31/12/2008 06:00:03 p.m.	Salida	OPI SALUD
OFICIO N4247-2008-OGPP-OPI/MINSA	12/01/2009 12:06:07 p.m.	Entrada	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
OFICIO N° 369-04-DE/HPP-CLLH/SA	02/04/2009 12:06:07 p.m.	Salida	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
OFICIO N° 369-04-DE/HPP-CLLH/SA	20/04/2009 03:06:13 p.m.	Entrada	OPI SALUD
037-2009-OGPP-OPI/MINSA	22/04/2009 03:06:13 p.m.	Salida	OPI SALUD
OFICIO N0945-2009-OGPP-OPI/MINSA	23/04/2009 03:06:13 p.m.	Salida	OPI SALUD

18.2 Documentos Complementarios

Documento	Observación	Fecha	Tipo	Origen
Oficio N° 0945-2009-OGPP/MINSA (Opi Nac)	(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) *	28/04/2009	Entrada	DGPM

19 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: 037-2009-OGPP-OPI/MINSA

Especialista: RICARDO JUAN ZAPAYLLE NAVARRETE

Responsable: DR. JUAN RICARDO ZUÑIGA CARDENAS

Fecha: 22/04/2009

20 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

20.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia del Gobierno Nacional

21 FIRMAS

Arq. Maritza Arzubiaga Malpartida
Autor del Estudio

Dr. Hernan Solis Verde
Responsable de la Unidad Formuladora

Datos generales del proyecto o inversión

Código único de inversiones	2112667
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO DEL HOSPITAL DE PUENTE PIEDRA.
Monto de la inversión	S/. 573,597.00
Monto actualizado	S/. 628,852.84

Lista de modificaciones en Fase de Ejecución

Fecha de última modificación	Monto actualizado S/	Comentarios	Usuario	Tipo de documento	¿Es histórico?	Ver
25/05/2012 05:58:48 p.m.	S/. 628,852.84		OPISALUD	(F16) (F15)	NO	(http://ofi4.mef.gob.pe/appInv2Test/f16/ReporteF016.aspx?codigo=407761)

FORMATO SNIP - 16

FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM

Fecha de Registro : 25/05/2012

I.-Datos Generales

Código SNIP:106560

Código Único:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE FARMACIA

Nombre del PIP:DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO DEL HOSPITAL DE
PUENTE PIEDRA.

Nivel de Estudio:

Unidad Formuladora:HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

Unidad Ejecutora:522

¿El Registro es por Etapas o Tramos ?:☐SI ☒NO

Monto de Inversión declarado Viable:573,597.00

Monto Reformulado:0.00

Monto total registrado en la fase de
inversión: 628,852.84Monto de la inversión **TOTAL** a precio 628,852.84
de mercado actualizado:

II.-Variación en el Monto de Inversión

Monto de inversion a precios de mercado		Incremento	
Viable	Modificado	En Soles	En Porcentaje
573,597.00	628,852.84	55,255.84	9.63

III.-Evaluación Social (Por el Monto Total del Proyecto)

Concepto	Unidades/Indicadores	PIP Viable	PIP Modificado
Monto de inversion	A precio social	0.00	544,654.01
Costo Beneficio (a precios sociales)	VAN (S/.)	0.00	0.00
	TIR (%)	0.00	0.00
Costo Efectividad(a precios sociales)	Ratio C/E	0.00	10.04
	Unidad de medida del ratio C/E		NUEVOS SOLES

IV. Analisis de las Modificaciones

Modificaciones No Sustanciales	PIP Viable	PIP Modificado	Justificación e impacto sobre el monto de inversión
1) Aumento en Metas asociadas a la capac. de produc. del servicio	1.0 Ampliación Archivo y apoyo (5.00m2) SSHH mujeres y varones (5.0m2) Área de apoyo administrativo (5.40m2) Secretaria (5.20m2) Jefatura de dpto. farmacia (14.26m2) SSHH (2.5m2) Área de almacenamiento 3 (56.50m2) Área de almacenamiento 4 (25.30m2) Pasadizo (19.20m2) Espera (7.50m2) 2.0 Remodelación Zona de preparación (9 m2) Área de control (6.30m2) Jefatura de farmacia (10.70m2) Farmacia (43.45m2) Área de almacenamiento 1 (40.50m2) Cadena de frio (8.60m2) Área de almacenamiento 2 (9.0m2) Pasadizo (9.80m2) Hall de ingreso (10.90m2) 3.0 Equipamiento Cargador hidráulico manual Montacargas Mostrador de madera Conservadora Equipo de aire acondicionado Equipo montacargas	1.0 Ampliación Archivo y apoyo (5.50m2) SSHH mujeres y varones (7.0m2) Área de apoyo administrativo (10.65m2) Secretaria (3.65m2) Jefatura de dpto. farmacia (10.50m2) SSHH (2.3m2) Área de almacenamiento 3 (125.81m2) Pasadizo (43.0m2) Espera (7.50m2) 2.0 Remodelación Zona de preparación (9 m2) Área de control (7.0m2) Jefatura de farmacia (7.9m2) Farmacia (25.0m2) Área de almacenamiento 1 (60.0 m2) Cadena de frio (15.60m2) Hall de ingreso (25.0m2) 3.0 Equipamiento Cargador hidráulico manual Montacargas Mostrador de madera Conservadora Equipo de aire acondicionado Equipo montacargas Ampliación del segundo nivel en un área de 250.68 m2, con tabiquería de ladrillo y drywall, pisos de cerámico y porcelanato, revestimiento con pintura látex lavable, instalaciones eléctricas y sanitarias. Ampliación del primer nivel (techado del tragaluz) en un área de 24.10 m2.	Distribución arquitectónica más funcional
2) Aumento en Metrados	Ampliación del segundo nivel en un área de 188.90 m2, con tabiquería de ladrillo, pisos de cerámico, revestimiento con pintura látex, instalaciones eléctricas y sanitarias.	Ampliación del segundo nivel en un área de 250.68 m2, con tabiquería de ladrillo y drywall, pisos de cerámico y porcelanato, revestimiento con pintura látex lavable, instalaciones eléctricas y sanitarias. Ampliación del primer nivel (techado del tragaluz) en un área de 24.10 m2.	Aumento en área techada de 61.78 m2, en el segundo nivel
3) Cambio en Tecnología de producción	Ninguna	Ninguna	Ninguna
4) Cambio de la Alternativa de solución por otra prevista en el estudio	Remodelación, construcción y equipamiento del Almacén de medicamentos y material médico en el Hospital de Puente Piedra que cumpla las exigencias de las buenas prácticas de almacenamiento	Remodelación, construcción y equipamiento del Almacén de medicamentos y material médico en el Hospital de Puente Piedra que cumpla las exigencias de las buenas prácticas de almacenamiento	Ninguna
5) Cambio de localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP	Ninguna	Ninguna	Ninguna
6) Cambio de la modalidad de ejecución.	Contrata	Contrata	Ninguna

7)Plazo de
ejecución

45 días

45 días

Ninguna

V. Recomendaciones y Lecciones Aprendidas

**Modificaciones
No Sustanciales****Recomendaciones y Lecciones Aprendidas**1)Aumento en Metas asociadas a
la capac. de produc. del servicioGarantizar el buen funcionamiento, con medidas reglamentarias para el
mejor almacenamiento de medicamentos y material médico, con la
construcción de un almacén especializado

2)Aumento en Metrados

Respetar los metrados del expediente técnico, de acuerdo al trazo
proyectado3)Cambio en Tecnología de
producciónLa tecnología de la edificación es mediante estructuras de concreto
armado, en columnas, vigas y losa aligerada4)Cambio de la Alternativa de
solución por otra prevista en el
estudioExigir detalles arquitectónicos y estructurales. Condicionar la aprobación
de un proyecto al replanteo previo de los cambios arquitectónicos
realizados en gabinete6)Cambio de la modalidad de
ejecución.

Por contrata

7)Plazo de ejecución

45 días

Documentos de Sustento

N°	FechaRegistro	FechaDocumento	Tipo Documento	N° Documento	Observacion
1	25/05/2012	10/04/2012	Docs. de sustento de los R.F.I	DOCUMENTO 1	MEDIANTE OFICIO NO.544-04-2012-DE- OPE-HCLLH DEL 10.04.2012 REMITE SUSTENTO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION

Observaciones acerca del registro

Sin registro
FORMATO SNIP 15 ...

Consultas

- Búsqueda por Código

Acceso a Operadores

Búsqueda por Código

- ☒ Código SNIP
- ☐ Código único de inversiones

106560

Buscar

Vista Resumen

Banco de Inversiones


Contrataciones

Ejecución Financiera


INFObras

Código SIAF	2112667		
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO DEL HOSPITAL DE PUENTE PIEDRA.		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversión SNIP		
PIM 2019	0	Devengado Acumulado	619,676.6
Año-Mes del primer devengado:	Diciembre 2011	Año-Mes del último devengado:	Julio 2013

Avance de la Ejecución Financiera del Proyecto



Ejecución Financiera Anual del Proyecto



Ejecutoras



HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
SALUD - M. DE SALUD

Dev
Acum.
619,676.6

Consideraciones:

- La información es actualizada diariamente. Última actualización: 02/04/2019.
- Montos expresados en soles.
- Cualquier modificación realizada durante el día en los formatos, se visualizará en este módulo al día siguiente.
- La sección, Banco de Proyectos, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).
- La sección, Contrataciones, extrae información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
- La sección, Ejecución Financiera, extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos (Presupuesto y Ejecución de Ingresos).
- La sección, INFObras, extrae información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) operado por la Contraloría General de la República (CGR).
- El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la información de las secciones Banco de Proyectos y Ejecución Financiera.
- La trazabilidad de la información de las inversiones en las bases de datos del MEF, OSCE y CGR está en proceso. Por ello, la información de las secciones Contrataciones e INFObras es referencial.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

Consultas

- [Búsqueda por Código](#)

Acceso a Operadores

Búsqueda por Código

- ☒ Código SNIP
- ☐ Código único de inversiones

106560

Buscar

Vista Resumen

Banco de Inversiones Contrataciones Ejecución Financiera **INFObras**

Código SNIP	106560	Código INFObras	005602
Descripción de la Obra	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO DEL HOSPITAL DE PUENTE PIEDRA.		
Dirección o referencia	AV. SAENZ PEÑA CUADRA 6 S/N - CERCADO DE PUENTE PIEDRA		
Entidad que ejecuta	HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4		
Residente	JORGE ANTONIO, RUIZ CORONADO	Inicio de la Obra	30/11/2012

Avances de Obra							
N°	Periodo	Fecha	Avance Físico Acumulado		Avance Valorizado Acumulado		Estado
			Real	Programado	Real	Programado	
001	Dic 2012	25/03/2013	44.01 %	47.81 %	202,145.52	219,598.21	PUBLICADO
002	Ene 2013	20/05/2013	55.99 %	52.19 %	339,887.33	322,434.64	PUBLICADO
003	Feb 2013	20/05/2013	7 %	100 %	39,056.15	542,032.85	PUBLICADO

Consideraciones:

- La información es actualizada diariamente. Última actualización: 22/01/2019.
- Montos expresados en soles.
- Cualquier modificación realizada durante el día en los formatos, se visualizará en este módulo al día siguiente.
- La sección, Banco de Proyectos, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)
- La sección, Contrataciones, extrae información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
- La sección, Ejecución Financiera, extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos (Presupuesto y Ejecución de Ingresos).
- La sección, INFObras, extrae información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) operado por la Contraloría General de la República (CGR).
- El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la información de las secciones Banco de Proyectos y Ejecución Financiera.
- La trazabilidad de la información de las inversiones en las bases de datos del MEF, OSCE y CGR está en proceso. Por ello, la información de las secciones Contrataciones e INFObras es referencial.